

펌웨어 릴리즈 노트

모델명 : CLP-415N, CLP-415NW

날짜:

2017년 2월 17일

버전	유형	변경내용
V4.00.01.55 (2014-3-18)	문제점 수정	용지함1 픽업롤러 에러 표시
V4.00.02.27 (2014-8-25)	문제점 수정	PCL Error 수정
		C3N USB 장치 인식 불량 개선
		OTG 케이블 호환성 수정
	기능 추가	M3-1112 에러 추가(기기내부에 용지걸림)
V4.00.02.28 (2015-5-7)	문제점 수정	포스트스크립트 적용
V4.00.02.31 (2015-9-21)	문제점 수정	OpenSSL V3 버전에서 POODLE 공격 회피 수정
		메모리 초기화할 때 자동컬러보정값 저장되도록 수정
		SSL 연결 실패 수정
	기능추가	Configuration Report 에 QR-Code 적용
		PCL5, PCL6 에 신규 폰트 추가
		삼성 클라우드 프린트에 간단 설치 및 토너잔량정보 추가
V4.00.02.32 (2016-11-14)	기능 추가	Network Configuration Report 에 "Network Connection Status" 추가


※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)


펌웨어 업데이트 방법

USB 케이블로 연결된 프린터

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.
현재 버전이 V4.xx.01.48 이하인 경우,
패치 파일(CLP415NW_UpgradeJig.exe)을 실행한 후,
약 2~3분 후 LED 램프 색상이 연두색으로 바뀌면 3번 단계를 진행하세요.
V4.xx01.49 버전 이상인 경우는 패치파일을 실행하지 않고 다음 단계로 넘어가세요.
3. SWUPGRADE_ON.prn 파일을 드래그하여 usblst2.exe 파일 위에 올려놓습니다.
이때, 프린터에는 아무런 반응이 없습니다. 다음 단계를 진행하세요.




4. 펌웨어 파일(*.hd)을 드래그하여 usblst2.exe에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

네트워크로 연결된 경우

1. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.
현재 버전이 V4.xx.01.48 이하인 경우,
패치 파일(CLP415NW_UpgradeJig.exe)을 실행한 후,
약 2~3분 후 LED 램프 색상이 연두색으로 바뀌면 3번 단계를 진행하세요.
V4.xx01.49 버전 이상인 경우는 패치파일을 실행하지 않고 다음 단계로 넘어가세요.
2. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
3. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec000000 ← 숫자)
4. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



5. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
6. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.