

# 펌웨어 릴리즈 노트

**SAMSUNG**  
BUSINESS

모델명 : CLX-6260ND, 6260FR, 6260FD	날짜:	2017년 2월 17일
----------------------------------	-----	--------------

버전	유형	변경내용
<b>V4.00.01.55</b> (2014-3-18)	문제점 수정	- 용지함 1 픽업롤러 에러 표시 수정 - "UI Communication Error" 수정 - 팩스 단축 다이얼 동작 안됨 수정
<b>V4.00.02.19</b> (2014-12-10)	문제점 수정	인쇄중 재부팅되는 문제 수정
		소모품 수명 표시 정보 수정
		포토 품질 개선
		C5-1710 에러 관련 수정
<b>V4.00.02.23</b> (2015-2-27)	문제점 수정	미사용 네트워크 포트(TCP 22) 삭제
		대용량 PDF 문서 출력시 인쇄 지연되는 증상 수정
		네트워크로 드라이버 설치시 PC로 스캔 보내기 안됨
		로컬 HDD 로 팩스 재전송 안됨 수정
		다중 스캔 아이디 생성되는 문제 수정
		Mac OS 10.10 에서 SMB 스캔 이슈 수정
		[구글 클라우드 프린트] 인쇄 및 등록해지 안되는 문제 수정
	기능추가	모프리아(Mopria) 인쇄 지원
		삼성 클라우드 프린트 기능 적용
		구글 클라우드 프린트 2.0 기능 지원
		SPDS App 지원
<b>V4.00.02.25</b> (2015-3-12)	문제점 수정	A1-4111(Actuator Motor Failure) 에러 수정
<b>V4.00.02.26</b> (2015-3-19)	문제점 수정	Toner Empty 상태에서 인쇄시 재부팅되는 문제 수정
<b>V4.00.02.28</b> (2015-9-7)	기능추가	Configuration Report 에 QR Code 적용
		PCL5, PCL6, PS 적용
	문제점 수정	수동급지함 용지결림 개선
		A4, 포토모드로 자동원고급지 장치를 통해 Scan to Print 할 때 취소되는 문제 수정
		Scan to SMB/FTP 최대 사용자 수 200명으로 변경

		LADP 인증관련 수정
		토너 교체/부족 알림 메시지 설정 관련 수정
<b>V4.00.02.29</b> (2016-3-11)	문제점 수정	제조공정 이슈 수정
<b>V4.00.02.35</b> (2016-11-30)	기능추가	PrinterOn 브랜드의 클라우드 프린트 기능적용
		Network Configuration Report 에 네트워크 연결 상태 추가
		자동컬러보정 수행 주기 및 Off 기능 추가
	문제점 수정	도어 열고 닫을때 New toner count 변경되는 문제 수정
		F/W 업데이트 후 기기설정, 네트워크 설정, 시스템보안, 네트워크 보안, 사용자 접근 권한 값 초기화 문제 수정
		F/W 업데이트할 때 주소록 삭제되는 문제 수정
		토너 교체/부족 알림 메시지 설정 관련 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)


## 펌웨어 업데이트 방법

### USB 케이블로 연결된 프린터

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.  
**현재 버전이 V4.xx.01.48 이하인 경우,**  
패치 파일(CLX6260FR\_FD\_ND\_UpgradeJig.exe)을 실행한 후,  
약 2~3분 후 LED 램프 색상이 연두색으로 바뀌면 3번 단계를 진행하세요.  
**V4.xx01.49 버전 이상인 경우는 패치파일을 실행하지 않고 다음 단계로 넘어가세요.**
3. SWUPGRADE\_ON.prn 파일을 드래그하여 usblast2.exe 파일 위에 올려놓습니다.  
이때, 프린터에는 아무런 반응이 없습니다. 다음 단계를 진행하세요.



- 4 펌웨어 파일(\*.hd)을 드래그하여 usblast2.exe에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

### 네트워크로 연결된 경우

1. 펌웨어 업데이트를 실행하기전 현재 프린터의 펌웨어 버전을 확인합니다.  
**현재 버전이 V4.xx.01.48 이하인 경우,**  
패치 파일(CLX6260FR\_FD\_ND\_UpgradeJig.exe)을 실행한 후,  
약 2~3분 후 LED 램프 색상이 연두색으로 바뀌면 3번 단계를 진행하세요.  
**V4.xx01.49 버전 이상인 경우는 패치파일을 실행하지 않고 다음 단계로 넘어가세요.**
2. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
3. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.  
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
4. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



5. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
6. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.