

펌웨어 릴리즈 노트

모델명 : SL-C1810W

날짜:

2016년 12월 7일

버전	유형	변경내용
V4.00.02.11 (2014-4-30)	문제점 수정	- 사진 인쇄품질개선 - 신규 Blue Angel 규격 지원
V4.00.02.15 (2014-8-7)	기능 추가	Samsung Cloud Print 기능 적용
V4.00.02.22 (2014-11-17)	문제점 수정	미사용 네트워크 포트(TCP 22) 삭제
	기능 추가	구글 클라우드 프린트 2.0 기능 적용
	문제점 수정	히브리어 폰트 표시 안되는 문제 수정
V4.00.02.28 (2015-5-7)	기능 추가	포스트 스크립트 적용
V4.00.02.31 (2015-10-5)	기능 추가	Configuration Report 에 QR Code 추가
		PCL5, PCL6 에 신규 폰트 추가
		삼성 클라우드 프린트에 토너 잔량 및 간단 설치 추가
	문제점 수정	SSL연결 안되는 문제 수정
		초기화 할 때, 자동컬리보정값 저장
V4.00.02.32 (2016-12-7)	기능 추가	Network Configuration Report 에 네트워크 연결상태 정보 추가
	문제점 수정	앞 커버 열고 닫을때 새토너 값 변경 문제 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

프린터 진단 프로그램을 활용하여 업데이트하는 방법


바탕화면에 설치된 '프린터 진단' 아이콘을 실행하여 프린터 진단 실행하면
간편히 펌웨어 업데이트하실 수 있습니다.

프린터 진단 프로그램이 설치되어 있지 않으면, 아래 주소에서 '프린터 진단' 을 실행하세요.

<http://www.samsungsetup.com/TS/Client/SPD/KR/Pop.html>

네트워크로 연결된 경우


1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.

(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)

3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.

5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.